

Адрес: Тюменская обл, Тюмень г, Плутаровская ул, № д.21

Конен периода: 31.12.2018 23:59:59

Упрощенная	131,9	386	262,0	0,0	без капитального ремонта)
------------	-------	-----	-------	-----	---------------------------

Перечень выполненных работ по текущему ремонту за январь-декабрь 2018г.
по адресу Ялutorовская 21

Дата	Сумма	Вид работ
2018 год	2 301,36	Текущий ремонт внутридомовых систем электроснабжения
2018 год	2 301,36	Аварийно-ремонтное обслуживание внутридомовой системы электроснабжения
2018 год	1 117,19	Текущий ремонт конструктивных элементов здания
авг.18	1 117,19	Ремонт кирпичной кладки стены, смена оконного остекления в тамбуре (под.№1)
2018 год	85 442,78	Текущий ремонт внутридомовых систем ХГВС, водоотведения и отопления
январ.18	475,58	Замена участка трубопровода ГВС
мар.18	2 538,77	Замена врезки и запорной арматуры трубопровода ХВС в подвале
май.18	1 677,72	Замена запорной арматуры трубопровода в подвале
авг.18	10 264,57	Замена фильтра на трубопроводе теплоснабжения
ноя.18	59 188,20	Замена участков трубопровода водоотведения
дек.18	2 421,18	Замена участка стояка трубопровода водоотведения
2018 год	8 876,76	Аварийно-ремонтное обслуживание внутридомовой системы отопления, ХГВС и водоотведения
ВСЕГО текущий ремонт:	88 861,33	

Директор ООО "УК "ЗАПАД"

В.В.Урюпин

